

平成22年10月 1日

学校施設等の耐震化及び耐震診断結果の公表

学校施設は、児童・生徒等が一日の大半を過ごす活動の場であり、非常災害時には地域住民の応急避難場所としての役割を果たすことから、その安全性の確保は重要です。

教育委員会では、市民の皆様には学校施設の耐震性について認識していただくため、市内小中学校等施設における耐震診断結果及び耐震補強等の実施状況をお知らせします。対象施設は、文部科学省が耐震診断対象建物として示す昭和56年以前の設計で建築された建物です。

小学校

学校名	建物	耐震診断結果	耐震補強実施状況
後藤寺小学校	校舎	Is値0.38	平成19年度耐震補強済 (補強後Is値0.70)
金川小学校	校舎	Is値0.57	平成21年度耐震補強済 (補強後Is値0.73)
大浦小学校	校舎	Is値0.49	平成21年度耐震補強済 (補強後Is値0.73)
田川小学校	体育館	Is値0.28	平成21年度耐震補強済 (補強後Is値1.06)
鎮西小学校	校舎	Is値0.66	平成21～22年度耐震補強済 (補強後Is値0.71)
大藪小学校	校舎	Is値0.54	平成22年度耐震補強済 (補強後Is値0.75)
弓削田小学校	校舎	Is値0.72	補強不要

中学校

学 校 名	建 物	耐震診断結果	耐震補強実施状況
猪位金中学校	校 舎	Is 値 0. 7 5	補強不要
金川中学校	校 舎	Is 値 0. 6 1	平成 1 2 年度耐震補強済 (補強後 Is 値 0. 7 4)
田川中学校	校 舎	Is 値 0. 3 6	平成 2 0 年度耐震補強済 (補強後 Is 値 0. 8 0)
中央中学校	校 舎	Is 値 0. 5 4	平成 2 1 年度耐震補強済 (補強後 Is 値 0. 7 4)
伊田中学校	校 舎	Is 値 0. 6 1	平成 2 1 ~ 2 2 年度耐震補強済 (補強後 Is 値 0. 7 6)
鎮西中学校	校 舎	Is 値 0. 5 4	平成 2 2 年度耐震補強済 (補強後 Is 値 0. 7 5)

幼稚園

後藤寺幼稚園	園 舎	大規模な地震に対して倒壊又は崩壊する危険性が高い建物である、という診断結果から、後藤寺小学校に移転し運営を行っている。	
--------	-----	---	--

- Is 値とは、構造耐震指標のことであり、耐震性能をあらわす指標です。
文部科学省では、学校施設の耐震性能として Is 値 0. 7 以上を安全性の基準としています。

[Is 値の目安]

- ・ 0. 3 未満
大規模な地震に対して倒壊又は崩壊する危険性が高い。
- ・ 0. 3 以上 ~ 0. 6 未満
大規模な地震に対して倒壊又は崩壊する危険性がある。
- ・ 0. 6 以上
大規模な地震に対して倒壊又は崩壊する危険性が低い。

※大規模な地震：震度 6 程度の地震を想定

※上記以外の小中学校・幼稚園施設については、昭和 5 6 年 7 月以降に建築された施設であり、新耐震基準により建築された施設です。